

	<p>Object: Milchschleuse K 919 und K 921</p> <p>Museum: Deutsches Landwirtschaftsmuseum Hohenheim Filderhauptstr. 179 70599 Stuttgart +49 711 459 22 146 j.weisser@uni-hohenheim.de</p> <p>Collection: Prüfberichte der "Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim (DDR)", Landmaschinenbau der DDR</p> <p>Inventory number: ZPL_11_c_18</p>
--	--

Description

Prüfbericht der ZPL Potsdam-Bornim zum Erzeugnis "Milchschleuse K 919 und K 921"
Prüfungsabschluß 1982
Prüfberichtsnummer 873
Hersteller: Anlagenbau Impulsa Elsterwerda

Basic data

Material/Technique: Papier, Druck
Measurements: 12 Seiten

Events

Issued	When	1982
	Who	Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim
	Where	Bornim
Commissioned	When	
	Who	Anlagenbau Impulsa Elsterwerda
	Where	

Keywords

- Melktechnik