Objekt:	Pflanzlochbohrer "Mechanisator"
Museum:	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Hohenheim Filderhauptstr. 179 70599 Stuttgart +49 711 459 22 146 j.weisser@uni-hohenheim.de
Sammlung:	Prüfberichte der "Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim (DDR)", Landmaschinenbau der DDR
Inventarnummer:	ZPL_12_d_02

Beschreibung

Prüfbericht der ZPL Potsdam-Bornim zum Erzeugnis "Pflanzlochbohrer "Mechanisator""
Prüfungsabschluß 1968
Prüfberichtnummer 517
Hersteller: Traktorenwerk Karlowo, Bulgarien

Grunddaten

Material/Technik:	Papier, Druck
Maße:	4 Seiten

Ereignisse

Ausgefertigt	wann	1968
	wer	Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim
	wo	Bornim
Beauftragt	wann	
	wer	Traktorenwerk Karlowo, Bulgarien
	wo	

Schlagworte

- Gartenbautechnik