

	<p>Objekt: Pomosa Rückenspritzen S 112/1 und S 116/1</p> <p>Museum: Deutsches Landwirtschaftsmuseum Hohenheim Filderhauptstr. 179 70599 Stuttgart +49 711 459 22 146 j.weisser@uni-hohenheim.de</p> <p>Sammlung: Prüfberichte der "Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim (DDR)", Landmaschinenbau der DDR</p> <p>Inventarnummer: ZPL_06_a_12</p>
--	---

Beschreibung

Prüfbericht des IfL Potsdam-Bornim zum Erzeugnis "Pomosa Rückenspritzen S 112/1 und S 116/1"

Prüfungsabschluß 1963

Prüfberichtsnummer 311

Hersteller: Berliner Spezialgeräte, Berlin

Grunddaten

Material/Technik: Papier, Druck

Maße: 8 Seiten

Ereignisse

Ausgefertigt	wann	1963
	wer	Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim
	wo	Bornim
Beauftragt	wann	
	wer	VEB Berliner Spezialgeräte
	wo	

Schlagworte

- Pflanzenschutzmittel
- Pflanzenspritze