Objekt:	Standausrüstung für Tränkkälber K 1
Museum:	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Hohenheim Filderhauptstr. 179 70599 Stuttgart +49 711 459 22 146 j.weisser@uni-hohenheim.de
Sammlung:	Prüfberichte der "Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim (DDR)", Landmaschinenbau der DDR
Inventarnummer:	ZPL_09_n_1_11

Beschreibung

Prüfbericht der ZPL Potsdam-Bornim zum Erzeugnis "Standausrüstung für Tränkkälber K 1"
Prüfungsabschluß 1976
Prüfberichtnummer 764
Hersteller: Landtechnische Industrieanlagen Seehausen

Grunddaten

Material/Technik:	Papier, Druck
Maße:	8 Seiten

Ereignisse

Ausgefertigt	wann	1976
	wer	Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim
	wo	Bornim
Beauftragt	wann	
	wer	VEB Landtechnische Industrieanlagen Seehausen (Altmark)
	wo	

Schlagworte

- Rinderhaltungstechnik