



Deutsches Landwirtschaftsmuseum Hohenheim [CC BY-NC-SA]

Object:	Pomosa Rückenspritzen S 112/1 und S 116/1
Museum:	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Hohenheim Garbenstr. 9a und Filderhauptstr. 179 70599 Stuttgart +49 711 459 22 146 j.weisser@dlm-hohenheim.de
Collection:	Prüfberichte der "Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim (DDR)"
Inventory number:	ZPL_06_a_12

Description

Prüfbericht des IfL Potsdam-Bornim zum Erzeugnis "Pomosa Rückenspritzen S 112/1 und S 116/1"

Prüfungsabschluß 1963

Prüfberichtsnummer 311

Hersteller: Berliner Spezialgeräte, Berlin

Basic data

Measurements	8 Seiten
Material/Technique	Papier, Druck

Events

Commissioned ...	Who	VEB Berliner Spezialgeräte
Issued ...	When	1963
	Who	Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim
	Where	Potsdam-Bornim

Keywords

- Pflanzenschutzmittel

- Pflanzenspritze